

## 新地発電所における「発電用火力設備の水・蒸気系 配管の技術基準適合状況調査結果」の一部訂正について

当社は、平成16年8月12日付けで東北経済産業局から出された報告徴収に基づき、10月12日「発電用火力設備の水・蒸気系配管の技術基準適合状況調査結果」について、東北経済産業局長に報告いたしました。

その後、本報告内容について再確認を行なったところ、対象部位の集計数に一部誤りがあることを確認したことにより、報告書を訂正し10月13日に東北経済産業局長に再提出しましたので、お知らせいたします。

なお、10月12日にお知らせしましたとおり、新地発電所の配管については、点検未実施部位について、計画的に肉厚測定を行ない健全性を確認することとしております。

また、検査実施までの作業員の安全確保対策も徹底してまいります。

### 配管肉厚調査対象部位の検査実施数等

	訂正前		訂正後	
	1号機	2号機	1号機	2号機
調査対象該当部位数	841	772	847	837
既検査実施部位数	41	41	45	46
検査未実施部位数	800	731	802	791

### 検査未実施部位に対する今後の検査実施計画

	訂正前		訂正後	
	1号機	2号機	1号機	2号機
検査未実施部位数	800	731	802	791
今後の検査部位数	84	82	86	99
代表部位による 健全性評価部位数	716	649	716	692

以上