

新地発電所第1号機の配管肉厚測定の結果について

平成17年4月3日から6月30日までの予定で定期点検を実施しております、新地発電所第1号機において、昨年10月に東北経済産業局に報告した検査未実施配管の肉厚測定を実施した結果、すべての配管について健全性を確認いたしました。

配管肉厚調査対象部位

調査対象該当部位数	847
既検査実施部位数	45
検査未実施部位数	802

検査未実施部位に対する今回の検査実績

検査未実施部位数	802
代表部位による 健全性評価部位数	716
今回の検査部位数	86

なお、配管肉厚測定については、今年度から定期事業者検査の項目に取り入れ、定期点検時に実施することとなりましたので、今後とも定期的に健全性を確認してまいります。

弊社は、引き続き皆様に信頼され、安心いただけるよう鋭意努力してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

以上